

ATELIER TERRAIN - 2019



FICHE DE SITE

Plage de Boutrouilles - Kerlouan

LOCALISATION



CONTEXTE

Le site de Boutrouilles présente un cordon dunaire de 1,2 km de long. Confronté à une dérive littorale d'ouest en est, le site présente un faciès d'érosion particulièrement marqué au niveau de la cale d'accès. L'érosion reste présente mais de manière moins marquée en direction de la pointe Est (Plage du Vivier). En cas de brèches dans le cordon dunaire, une zone basse de 29 ha pourrait être inondée (55 ha d'ici 2100 sur la base d'une hausse du niveau marin de 1m).

ENJEUX



	62 bâtiments / 32 habitants
	42 lits touristiques
	1,6 km de GR34
	9 entreprises / 11 emplois
	40 ha de surface agricole
	1 poste de secours estival

ACTIONS MENEES



- 1999 : Projet d'enrochement → Avis défavorable des services de l'état qui privilégient des méthodes douces
- 2003 : Rechargement en sable + pose de ganivelles + plantation d'oyats
- 2007 / 2008 : Pose d'un stabiplage + rechargements en sable
- 2014 : Rupture du stabiplage
- Gestion actuelle : Pose de Big Bag sur la cale durant l'hiver et rechargement en sable si besoin après une tempête

